



๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

## สตง. เข้าตรวจสอบถนนทรุดตัว จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีถนนทรุดตัวในจังหวัดฉะเชิงเทรา และได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ถนนดังกล่าวเป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ไม่มีไหล่ทาง เส้นทางเลียบบถนนสาย ๓๐๔ บ้านกอกสับใน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา สภาพถนนมีการทรุดตัวเนื่องจากมีรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนดใช้เส้นทางนี้สัญจรอยู่เป็นประจำ ประกอบกับได้มีการยกระดับถนนให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมโดยพื้นที่ขอบข้างของถนนเป็นร่องน้ำ แต่สภาพไม่มีน้ำอยู่ในร่องน้ำดังกล่าว จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ถนนทรุดตัวเร็วขึ้นเนื่องจากไม่มีน้ำอุ้มนดิน

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้ประสานแจ้งไปยังแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทราให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมติดตั้งป้ายเตือนผู้ใช้เส้นทางให้ระมัดระวังการใช้เส้นทางดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทราได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว การดำเนินการของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทราที่แจ้งแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทราโดยทันทีที่พบความบกพร่องทำให้ได้รับการแก้ไขซ่อมแซมอย่างทันที่ซึ่งสามารถป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดกับชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ได้